



L' AQUILA CITTÀ

Palazzo Cresi



BENI CULTURALI
E TERREMOTO

In via Roma n. 46 è possibile ammirare il Palazzo Cresi, edificato nel XVI secolo.

Gravemente lesionato nel sisma del 1703, il palazzo venne in parte ricostruito nel 1712 e nel 1754. L'edificio utilizzato ad uso abitativo venne restaurato nel 1950.

Danni subiti

Danni alle strutture.