



L' AQUILA CITTÀ

Palazzo Burri-Gatti



BENI CULTURALI
E TERREMOTO

L'edificazione di palazzo Burri- Gatti, posto su corso V. Emanuele, è riferibile alla seconda metà del XV secolo, anche se l'attuale conformazione è il frutto di successivi rimaneggiamenti.

Degno di nota è il portale d'ingresso, ornato con stemma a nastri svolazzanti, databile alla metà del XV secolo, ma ristrutturato nel '700.

Un androne conduce al cortile, nel quale due lati sono occupati da arcate con colonne a fusto liscio e capitelli corinzi ed i due restanti dallo scalone che conduce alla loggia.

Danni subiti

Inagibile. Gravi lesioni alle strutture portanti.